

【対策箇所一覧】

令和5年9月22日

番号	路線名	箇所名・住所	点検箇所の状況				通学路の状況・危険の内容	対策内容	進捗状況
			歩道	車道	交差点	その他			
1	道々94号線	道々94号線 やわら団地前歩道	○				冬期間の道々94号線やわら団地側歩道除雪は、歩道幅が狭く支障となる占有物件（ひまわり街路灯）が設置されているため、現状として歩道除雪が困難な状況となっている。ひまわり街路灯の移設は可能ですか。	ひまわり街路灯を更新際、内側移動を検討する。	継続
2	道々94号線	道々94号線 やわら団地前歩道	○				道々94号線やわら団地側に道路の幅を示す標識があるため、冬期間雪が堆積し見づらいため標識を移動してほしい。	撤去済み	済
3	国道275号線	国道275号線 小学校前(横断歩道)				○	冬期間において、積雪により見通しが悪く(真竜神社付近からのカーブにより)手押し信号を押す際に雪山の陰から覗いてから手押し信号を押している状況である。(小学校より) 下線部の背景 手押し信号を押すと直ぐに信号が変わることで、車の急ブレーキ(事故)に配慮した行為	①手押し信号機の赤信号までの点灯時間延長 ※後日、警察署による調査を実施していただいた結果、既に最長の時間で設定済みとの回答あり ②国道の排雪業務に関して道路事務所と連携をとる ③各校から児童生徒に、今一度注意を促す ④登下校の見守りボランティア等にも周知する。	済
4	桜岡川端線(国道275号線付近)	桜岡川端線 塩見建設倉庫前歩道	○				ブロックの段差や凹凸が激しく自転車のタイヤがとられ転倒する危険性がある。(中学校より) ※国道と町道の規格が異なるため、縁石に少し段差がある。	町全体における歩道改良を行う際に、優先的に補修を実施する。	継続
5	西川岩村線(国道275号線から)	西川岩村線				○	歩道沿いに設置されている街灯間隔が広く、夜(下校時)は暗い区間が続く (中学校より)	既存の街灯管理は町内会(電気料の支払い)で行っている経過であり、町総務課を經由し町内会に確認(街灯増設等の必要性)を依頼し、今後の方向性を検討する。	継続